



DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE DE REMATE DE FALSO TECHO


FALSO TECHO DE PLADUR BLANCO
25mm. EN 1200X600 Y FRANJA PERIMETRAL
DE ESCAYOLA TOTALMENTE REMATADA



DETALLE 1 ENCUENTRO TABIQUES INTERIORES EN "x" Y CARPINTERIA




DETALLE DE PUERTA CORREDERA EMBUTIDA EN PARED



ALZADO



SECCIÓN



PLANTA



USO:
APTO. TURÍSTICO

PLANO:
DETALLES

DIRECCIÓN:
VÍA A. MANZONI

CIUDAD:
MILÁN

PAÍS:
ITALIA